

**תעודת בדיקה מס' 32732**  
**בדיקת עובי ציפויים צבעים ולכות בשיטה המגנטית**

1 פרטי הלקוח וזיהוי הזמנה			
5056	קוד אתר	מרכז מסחרי - חברת בראל	שם הפרויקט
	מס' הסכם	מעין חיים אחזקות בע"מ	שם המזמין
מגרש	578 חלקה	גוש 6649	כתובת האתר
05/07/2022	תאריך הבדיקה	5666	מס' הזמנה
	טל	<a href="mailto:maayandc@netvision.net.il">maayandc@netvision.net.il</a>	

2 מהות הבדיקה	
תקן 785 חלק 10: בדיקת עובי ציפויים צבעים (מעכבי בעירה) ולכות בשיטה המגנטית	

3 תאור המדגם	
מבנה מסחר בן 2 קומות	תאור המבנה
מבנה מסחר לפרופילים בכל המבנה	מיקום הבדיקה
דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ	שם החומר
90+120	זמן הגנה נדרש מעכב בעירה (בדקות)
חוזרת לתעודה	שלב הבדיקה
05/07/2022	שם הקבלן המבצע
מתאריך	פרטי המהנדס/יצרן

4 מסקנה	
המדגם מתאים לדרישות מפרט המזמין פרוט תוצאות הבדיקה בהמשך התעודה.	

5 אישור המעבדה	
	שם הבודק
	שם המאשר

6 הצהרות	
א	התוצאות הנכללות בתעודה/דו"ח זה מתייחסים לפרטים שנבדקו כפי שנמסרו ע"י המזמין.
ב	התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד באתר ע"י הזמנה ואין להעבירו או לקשרו לאתרים אחרים.
ג	יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להחסייר ואו להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ד	התאמה לתקן/מפרט ניתנת ללא התחשבות בערך אי וודאות.
ה	תעודה זו מתאימה למצב ביום ובשעת הבדיקה, כול שינוי שלא אושר ע"י המעבדה מבטל תעודה זו.
ו	קבוצת שמירה וכללי החלטה - דרכי קבלת החלטות בבדיקות התאמה לתקן יתקבלו ע"י הצהרה בינארית עם קבוצת שמירה.
ז	הבדיקות הנכללות בדוח זה בוצעו בהתאם לדרישות ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ח	הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לתהליך שנבדק.
ט	אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
י	בדיקה זו בוצעה לפי תקן 17025:17020

כל הזכויות שמורות למבדק איכות (השרון) בע"מ

כתובת: פארן 2, א.ת. צפוני יבנה, 8122502 | מיקוד: 40300 | פקס: 09-9792949 | דוא"ל: Office@Qtest.co.il

CERTIFIED LABORATORY
WWW.Qtest.co.il
שירות לקוחות: 08-8637737
מעבדה מוסמכת

תעודת בדיקה מס' 32732

7 תוצאות הבדיקה עובי (טבלה 1 סעיף 4.3)													
#	קומה	זיהוי האלמנט	מיקום בחלל	עובי נדרש במ"מ	עובי נדרש במ"מ לנק' בודדת	נתונים במ"מ							התאמה
<b>זמן מעכב בעירה 90 דקות</b>													
1	2	IPE240	בקומה 2 בגג	2.1	1.68	7.3	2.94	4.96	3.92	7.08	4.36	5.1	מתאים
						7.06	4.53	5.34	6.05	4.54	3.45		
2	2	PHS 6*150*150	בקומה 2 בגג	1.8	1.44	3.34	7.3	5.84	8.76	9.84	4.2	6.5	מתאים
						5.68	7.41	8.28	6.41	7.8	10.06		
3	2	UPN 300	בקומה 2 בגג	1.7	1.36	4.84	8.3	4.08	3.99	5.86	6.07	5.5	מתאים
						7.84	7.45	7.54	8.6	4.84	5.81		
4	2	HEA 200	בקומה 2 בגג	2.2	1.76	8.25	7.5	8.24	6.48	8.47	3.68	7.1	מתאים
								8.31	9.06	5.94	6.41		
<b>זמן מעכב בעירה 120 דקות</b>													
5	1	IPE330	בקומת הקרקע	5.3	4.24	7.84	7.4	9.66	9.64	12.41	10.06	9.5	מתאים
						8.64	10.31	8.31	7.54	8.51	9.48		
6	1	IPE360	בקומת הקרקע	4.6	3.68	6.74	9.41	10.17	5.9	7.08	8.28	7.9	מתאים
						11.24	8.85	9.08	8.41	10.2	6.29		
7	1	HEB 200	בקומת הקרקע	3.5	2.8	8.96	7.08	6.98	6.44	7.38	6.64	7.2	מתאים
						9.84	9.24	7.05	7.42	6.24	8.04		
8	1	12*50*150	בקומת הקרקע	2.5	2	6.54	7.43	8.6	11.09	8.24	7.43	8.2	מתאים
						9.06	5.08	6.58	7.8	7.28	6.4		
9	1	5*150*150	בקומת הקרקע	5.7	4.56	9.64	13.8	12.06	7.44	7.68	9.24	10.0	מתאים
						12.6	10.8	7.85	6.99	9.74	10.8		
10	1	HEA400	בקומת הקרקע	3.2	2.56	7.34	9.46	8.44	7.07	5.75	6.7	7.5	מתאים
						8.83	7.08	9.4	11.7	12.08	8.07		

\*\*\*\*\* סוף התעודה \*\*\*\*\*

כל הזכויות שמורות למבדק איכות (השרון) בע"מ

כתובת: פארן 2, א.ת. צפוני יבנה, 8122502 | מיקוד: 40300 | פקס: 09-9792949 | דוא"ל: Office@Qtest.co.il

CERTIFIED LABORATORY | WWW.Qtest.co.il | שירות לקוחות: 08-8637737 | מעבדה מוסמכת